



JBLスピーカーシステム修理価格表

〈 2020年 8月現在 〉



ハーマンインターナショナル株式会社

見積り料（修理キャンセルの場合のみ請求）

タイプ	見積り料 税抜き(円)	備考	該当機種
ユニット単体の場合	6,000～	スピーカーユニット 1台あたり	ユニットのサイズ/重量により価格変動
プレミアムモデル スタジオモニタースピーカー (複数名作業となるモデル)	12,000～ (要相談)	スピーカーシステム 1台あたり	DD65000、DD66000、DD67000 K2S9900 4365、4367WX S3900、S4700
スタジオモニタースピーカー スタンダードモデルスピーカー (ウーファー口径が30cm以下)	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	4306、4307、4319 4312E/G/SE、4429、ARENA 180 L100 Classic STUDIO 270/280/290/530CH/698/680 STAGE A180/A190
ブックシェルフ型スピーカー	5,000	スピーカーシステム 1台あたり	4312MII、ARENA 120、L82 Classic STUDIO 210/220/230 STUDIO 570CH/580CH/590CH STUDIO 620/630 STAGE A120/A130
コンパクト スピーカー	3,000	スピーカーシステム 1台あたり	CONTROL ONE CONTROL X
センタースピーカー	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	ARENA 125C STUDIO 225C/520CCH/625C STAGE A125C
アクティブ・サブウーファー	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	SUB 100P STAGE SUB A100P STUDIO 660P

技術料

基本修理料金（ユニット脱着 総合チェックなど）

タイプ	基本修理料金 税抜き(円)	備考	該当機種
プレミアムモデル スタジオモニタースピーカー (複数名作業となるモデル)	12,000~ (要相談)	スピーカーシステム 1台あたり	DD65000、DD66000、DD67000 K2S9900 4365、4367WX S3900、S4700
スタジオモニタースピーカー スタンダードモデルスピーカー (ウーファー口径が30cm以下)	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	4306、4307、4319 4312E/G/SE、4429、ARENA 180 L100 Classic STUDIO 270/280/290/530CH/698/680 STAGE A180/A190
ブックシェルフ型スピーカー	5,000	スピーカーシステム 1台あたり	4312MII、ARENA 120、L82 Classic STUDIO 210/220/230 STUDIO 570CH/580CH/590CH STUDIO 620/630 STAGE A120/A130
コンパクト スピーカー	3,000	スピーカーシステム 1台あたり	CONTROL ONE CONTROL X
センタースピーカー	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	ARENA 125C STUDIO 225C/520CCH/625C STAGE A125C
アクティブ・サブウーファー	6,000	スピーカーシステム 1台あたり	SUB 100P STAGE SUB A100P STUDIO 660P

ユニット修理技術料（スピーカー本体ごと修理の場合は別途、基本修理料金を申し受けます）

タイプ	技術料	備考	適用機種
	税抜き(円)		
コーン紙張替え (大口径ダブルダンパーモデル)	16,000	ユニット 1台あたり	DD67000 (1501AL-2) DD66000 (1501AL) DD65000 (1501AL-1) K2S9900 (1500AL-1) 4365 (1501FE)
コーン紙張替え	13,000	ユニット 1台あたり	4312E (2213Nd-2) 4319 (2213Nd-1)
ダイヤフラム交換	9,000	ユニット 1台あたり	磁気回路のオーバーホールが必要な場合、交換代+ ¥ 30,000~40,000 (税別)

アッテネーターVR 交換（基本修理料金に加え下記の技術料を申し受けます）

タイプ		技術料	備考	適用機種
		税抜き(円)		
ウーファーの口径が <u>35cm以上</u> のスピーカーシステム	部品価格(別記)+	10,000	スピーカーシステム 1台あたり	現行機種のみ対応
ウーファーの口径が <u>30cm以下</u> のスピーカーシステム	部品価格(別記)+	8,000	スピーカーシステム 1台あたり	現行機種のみ対応
銘板の脱着料	部品価格(別記)+	4,000	スピーカーシステム 1台あたり	

ご注意：銘板を新しいものと交換した場合には銘板の脱着料はかかりませんが、銘板の部品料を別途申し受けます

スピーカー端子交換（上記基本修理料金に加え下記の技術料を申し受けます）

タイプ		技術料	備考
		税抜き(円)	
ウーファーの口径が <u>35cm以上</u> のスピーカーシステム	部品価格(別記)+	8,000	スピーカーシステム 1台あたり
ウーファーの口径が <u>30cm以下</u> のスピーカーシステム	部品価格(別記)+	7,000	スピーカーシステム 1台あたり

モデル別ユニット修理価格(スピーカー本体ごと修理の場合は別途、基本修理料金を申し受けます)

モデル	形式	ユニット型番	修理内容	修理価格 税抜き(円)	搭載数
4306					
4306	ツイーター/ホーン	0106H	交換	20,000	1
4306	ウーファー	0226H	交換	20,000	1
4307					
4307	ツイーター	038TRT-M	交換	10,000	1
4307	ミッドレンジ	105H	交換	15,000	1
4307	ウーファー	0262H	交換	17,000	1
4312E					
4312E	ツイーター	054ALMg	交換	10,000	1
4312E	ミッドレンジ	105H-1	交換	15,000	1
4312E	ウーファー	2213Nd-2	コーン紙張り替え	43,000	1
4312G					
4312G	ツイーター	054AIMg-1	交換	10,000	1
4312G	ミッドレンジ	JM125PC	交換	準備中	1
4312G	ウーファー	JW300SW	交換	準備中	1
4312M II					
4312M II	ツイーター	0412G	交換	4,500	1
4312M II	ミッドレンジ	0105G	交換	5,000	1
4312M II	ウーファー	0212G	交換	7,500	1
4312SE					
4312SE	ツイーター	054ALMg	交換	10,000	1
4312SE	ミッドレンジ	105H-1	交換	15,000	1
4312SE	ウーファー	1200FE-8W	交換	80,000	1
4319					
4319	ツイーター	054AIMg-1	交換	10,000	1
4319	ミッドレンジ	105H-2	交換	17,000	1
4319	ウーファー	2213Nd-1	コーン紙張り替え	43,000	1
4365					
4365	スーパーツイーター	045Ti-1	交換	90,000	1
4365	ミッドレンジ	476Mg	ダイヤフラム交換	215,000	1
4365	ウーファー	1501FE	コーン紙張り替え	61,000	1
4367WX					
4367WX	ツイーター	D2430K	交換	準備中	1
4367WX	ウーファー	2216Nd-1	交換	100,000	1
4429					
4429	スーパーツイーター	138Nd	交換	23,000	1
4429	ツイーター	175Nd-3	ダイヤフラム交換	26,000	1
4429	ウーファー	1200FE-8	コーン紙張り替え	50,000	1
CONTROL ONE					
CONTROL ONE	ツイーター		供給終了		
CONTROL ONE	ウーファー	C1003X	在庫限り	5,000	1
CONTROL X					
CONTROL X	ツイーター	060-0025-10108-E	交換	4,000	1
CONTROL X	ウーファー	062-0005-10129-E	交換	5,000	1
DD65000					
DD65000	スーパーツイーター	045Mg	交換	110,000	1
DD65000	ミッドレンジ	476Mg	ダイヤフラム交換	215,000	1
DD65000	ウーファー	1501AL-1	交換	200,000	2
DD66000					
DD66000	スーパーツイーター	045Be-1	交換	135,000	1
DD66000	ミッドレンジ	476Be	ダイヤフラム交換	265,000	1
DD66000	ウーファー	1501AL	交換	200,000	2
DD67000					
DD67000	スーパーツイーター	045Be-1	交換	135,000	1
DD67000	ミッドレンジ	476Be	ダイヤフラム交換	265,000	1
DD67000	ウーファー	1501AL-2	交換	200,000	2
K2 S9900					
K2 S9900	スーパーツイーター	045Be-1	交換	135,000	1
K2 S9900	ツイーター	476Mg	ダイヤフラム交換	215,000	1
K2 S9900	ウーファー	1500AL-1	コーン紙張り替え	76,000	1

モデル	形式	ユニット型番	修理内容	修理価格 税込み:(¥)	搭載数
L82 Classic					
L82 Classic	ツイーター	171116-L100 (3SPKT01HM100KT)	交換	10,000	1
L82 Classic	ウーファー	3SPKW08JW200P6	交換	36,000	1
L100 Classic					
L100 Classic	ツイーター	JT025Ti-4 (3SPKT001HML100)	交換	10,000	1
L100 Classic	ミッドレンジ	105H-1 (3SPKW05W0105H1)	交換	15,000	1
L100 Classic	ウーファー	JW300PW-8 (3SPKW012HML100)	交換	100,000	1
S3900					
S3900	スーパーツイーター	139Nd	交換	23,000	1
S3900	ツイーター	175Nd-3	ダイヤフラム交換	26,000	1
S3900	ウーファー	100FE-12	交換	25,000	2
S4700					
S4700	スーパーツイーター	138Nd	交換	23,000	1
S4700	ツイーター	175Nd-3	ダイヤフラム交換	26,000	1
S4700	ウーファー	2216Nd	交換	100,000	1
ARENA 120					
ARENA 120	ツイーター	SP010010	交換	5,000	1
ARENA 120	ウーファー	SP050043	交換	5,000	1
ARENA 125C					
ARENA 125C	ツイーター	SP010010	交換	5,000	1
ARENA 125C	ウーファー	SP050044	交換	5,000	2
ARENA 180					
ARENA 180	ツイーター	SP010010	交換	5,000	1
ARENA 180	ウーファー	SP650020	交換	7,000	2
STAGE A120					
STAGE A120	ツイーター	TH04WFSC4-A01	交換	4,000	1
STAGE A120	ウーファー	TH05WFSC8-A02	交換	5,000	1
STAGE A125C					
STAGE A125C	ツイーター	TH01TNPB4-A07	交換	4,000	1
STAGE A125C	ウーファー	TH05WFSC8-A03	交換	4,000	2
STAGE A130					
STAGE A130	ツイーター	TH01TNPB4-A02	交換	5,000	1
STAGE A130	ウーファー	TH05WFSC8-A02	交換	5,000	1
STAGE A180					
STAGE A180	ツイーター	TH01TNPB4-A06	交換	5,000	1
STAGE A180	ウーファー	TH65WFSC8-A02	交換	5,000	2
STAGE A190					
STAGE A190	ツイーター	TH01TNPB4-A06	交換	5,000	1
STAGE A190	ウーファー	TH65WFSC8-A01	交換	7,000	2
STAGE A100P					
STAGE A100P	ウーファー	TH10WFSC4-A02	交換	9,000	1
STUDIO 225C BRN					
STUDIO 225C BRN	ツイーター	TwST225C	交換	5,000	1
STUDIO 225C BRN	ウーファー	WoST225C	交換	5,000	2
STUDIO 210 BRN					
STUDIO 210 BRN	ツイーター	TwST210	交換	5,000	1
STUDIO 210 BRN	ウーファー	WoST210	交換	5,000	1
STUDIO 220 BRN					
STUDIO 220 BRN	ツイーター	TwST220	交換	5,000	1
STUDIO 220 BRN	ウーファー	WoST220	交換	5,000	1
STUDIO 230 BRN					
STUDIO 230 BRN	ツイーター	TwST230	交換	5,000	1
STUDIO 230 BRN	ウーファー	WoST230	交換	8,000	1
STUDIO 270 BRN					
STUDIO 270 BRN	ツイーター	TwST270	交換	5,000	1
STUDIO 270 BRN	ミッドレンジ	MidST270	交換	4,000	1
STUDIO 270 BRN	ウーファー	WoST270	交換	8,000	1
STUDIO 280 BRN					
STUDIO 280 BRN	ツイーター	TwST280	交換	5,000	1
STUDIO 280 BRN	ミッドレンジ	MidST280	交換	4,000	1
STUDIO 280 BRN	ウーファー	WoST280	交換	8,000	2
STUDIO 290 BRN					

STUDIO 290 BRN	ツイーター	TwST290	交換	5,000	1
STUDIO 290 BRN	ミッドレンジ	MidST290	交換	4,000	1
STUDIO 290 BRN	ウーファー	WoST290	交換	9,000	2

モデル	形式	ユニット型番	修理内容	修理価格	搭載数
				税抜き(円)	
STUDIO 520C CH					
STUDIO 520C CH	ツイーター	2414H-1	交換	9,000	1
STUDIO 520C CH	ウーファー	540J	交換	6,000	2
STUDIO 530 CH					
STUDIO 530 CH	ツイーター	2414H-1	交換	9,000	1
STUDIO 530 CH	ウーファー	553H	交換	9,000	1
STUDIO 570 CH					
STUDIO 570 CH	ツイーター	2414H	交換	10,000	1
STUDIO 570 CH	ウーファー	553J	交換	9,000	2
STUDIO 580 CH					
STUDIO 580 CH	ツイーター	2414H	交換	10,000	1
STUDIO 580 CH	ウーファー	565J	交換	10,000	2
STUDIO 590 CH					
STUDIO 590 CH	ツイーター	2414H	交換	10,000	1
STUDIO 590 CH	ウーファー	580J	交換	11,000	2
SUB100P					
SUB100P	ウーファー	SP100028	交換	10,000	1
STUDIO 620					
STUDIO 620	ツイーター	準備中	交換	準備中	1
STUDIO 620	ウーファー	準備中	交換	準備中	1
STUDIO 625C					
STUDIO 625C	ツイーター	準備中	交換	準備中	1
STUDIO 625C	ウーファー	準備中	交換	準備中	1
STUDIO 630					
STUDIO 630	ツイーター	3SPKW02414HB60	交換	10,000	1
STUDIO 630	ウーファー	3SPKW006M5865H	交換	18,000	1
STUDIO 660P					
STUDIO 660P	ウーファー	3SPKW128120GKT	交換	25,000	1
STUDIO 680					
STUDIO 680	ツイーター	3SPKW02414HB60	交換	10,000	1
STUDIO 680	ウーファー	3SPKW006M5865J	交換	17,000	2
STUDIO 698					
STUDIO 698	ツイーター	準備中	交換	準備中	1
STUDIO 698	ウーファー	準備中	交換	準備中	2