

# JBL TUNER 2

## UPDATE-LEITFADEN


Einführung:

Dieses Update wird ein seltenes Problem beheben, das einige DAB-Radiosender betrifft.

Die Update-Datei JBL\_TUNER2 ist im .zip-Datei-Anhang enthalten.

Bitte folge den Anweisungen zur Aktualisierung des JBL TUNER 2:

1. Schließe das mit dem Tuner 2 gelieferte USB-Kabel an den USB-C-Anschluss des JBL TUNER 2 an und verbinde das andere Ende dann mit dem USB-Anschluss deines Computers. Bitte stelle sicher, dass keine anderen USB-Laufwerke angeschlossen sind, damit das Update reibungslos abläuft.
2. Schalte **den** JBL TUNER 2 ein.
3. Halte die Tasten [DAB/FM] und [Lautstärke -] gleichzeitig > 10 Sekunden lang gedrückt, bis folgende Meldung auf dem Display erscheint: „Connect to PC or Mac then copy update File (Verbindung zu PC oder Mac herstellen, dann Update-Datei kopieren)“.
4. Öffne „Dieser PC“ auf deinem PC oder „Finder“ auf deinem Mac und suche das USB-Laufwerk unter „Geräte und Laufwerke“, dies ist **der** Tuner 2.



5. Kopiere die Datei JBL\_TUNER2, die an diesem Dokument angehängt ist, und füge sie in das „USB Laufwerk“ ein.
6. Klicke bitte nach dem Kopieren der Datei mit der rechten Maustaste auf „USB Laufwerk“ und drücke auf „Auswerfen“. Das Update wird automatisch gestartet. Das JBL TUNER zeigt „Updating (Update läuft)“ an. Der Update-Vorgang dauert 5-10 Sekunden.
7. Nach Beendigung schaltet sich das TUNER 2 von selbst wieder ein. Das Kabel kann nun getrennt werden.

Hinweis: Überprüfen der installierten Software-Version: Wähle zuerst die Sprache aus und führe einen Scan durch, dann halte die Tasten [**Preset 1**] und [**Preset 5**] gleichzeitig für > 10 Sekunden gedrückt. Die installierte Version wird in der oberen Zeile des Displays angezeigt. Wenn 0046 angezeigt wird, war die Installation erfolgreich.